# EM2210 PRO 笔式电磁超声高温腐蚀仪



操作手册

# 目录

| 主要用途    | 2 |
|---------|---|
| 工作原理    | 2 |
| 技术参数    | 2 |
| 仪器描述    | 3 |
| 仪器外观    | 3 |
| 仪器校准    | 3 |
| 厚度测量    | 4 |
| 相干积分数选择 | 4 |
| 电池充电    | 5 |
| 注意事项    | 5 |
| 仪器计量    | 6 |
| 测试内容    | 6 |
| 标准试块    | 6 |
| 测试条件    | 7 |
| 测试过程    | 7 |
| 维修工作    | 8 |
| 探头更换    | 8 |
| 电池更换    | 8 |
| 运输保存    | 8 |
| 仪器配置    | 8 |
| 厂家质保    | 9 |
| 质保证书    | 9 |
| 维修记录    | 9 |
| 测试记录    | 0 |

### 主要用途

EM2210 电磁超声测厚仪不仅用于钢管、钢板、钢棒等钢制结构件的厚度测量,而且还可用于对铝合金和其他金属构件的厚度测量。测量过程无需耦合剂,无需表面预处理,锈蚀层、盐垢层和其他防腐绝缘层(油漆、沥青、釉层、塑料)均作为提离层,不计入测量结果,最高提离可达 6mm。

### 工作原理

通过测量超声波在测试工件中的传播时间,结合特定的超声波声速,即可计算出工件厚度。

电磁超声直接在工件表面产生,而且不受探头和工件表面之间介质(空气、液体、锈层、漆层、塑料层)影响,最高提离达到 2-6mm。

针对一些复杂测试条件,诸如考虑到金属工件各向异性、多个发射面和外部噪音较大的情况下,Okatanta公司开发了一种特殊的数据处理算法——相干积分数来保证测试结果的准确性。EM2210 PRO实现自动测量,消除了人为影响因素。

### 技术参数

测量范围 (钢): 1.5-200mm

测量误差: 0.01mm

提离高度: 4mm

最大倾斜角度: ±25°

最小测量半径: 8mm

最大测量频率: 16次/秒

超声波速度调整范围: 1000—9999m/s

超声波频率范围: 3─5Hz

连续工作时长: 6小时,正常工作时长 24小时;

探头操作温度范围: -40─+250℃

尺寸: 163×39×32mm

# 仪器描述

### 仪器外观



整个仪器外壳是由高强塑料制备,前段是可拆换探头,其按键功能说明如下:



OK 键——仪器开/关、菜单键



校准键——打开校准菜单



上调整键——增大调整参数数值



下调整键——减小调整参数数值

USB 接口用于连接充电器,也可以连接平板和手机(安卓系统)等外部设

备

### 仪器校准

这里介绍两种校准方法:一是通过标准厚度试块,二是通过标准声速。 通过标准厚度试块校准仪器:

- 1、接 健开机;
- 2、将 EM2210 PRO 放置在标准试块上:
- 3、按 键,显示屏上数值开始闪烁;
- 5、校准完成,按 健。

通过标准声速校准仪器

- 1、接 键开机;
- 2、按两次 健,显示屏上数值(声速)开始闪烁;
- 3、通过调节 **●** 或 **●** 键,将声速调整至特定数值,如果长按上下调节键,数值调节速度加快;
- 4、校准完成,按 健。

#### 注意

EM2210 PRO 通过剪切波进行测量,剪切波的典型传播声速是 3250m/s。

### 厚度测量

根据如下步骤,进行厚度测量:

- 1、按 键开机,如果探头附近没有测试工件,屏幕上的厚度数值会呈现无规律变化:
- 2、 如果有必要, 对仪器进行校准(参考上述仪器校准)
- 3、将 EM2210 PRO 置于工件表面,显示屏上会直接读出测试工件厚度,读数时间从 100ms 到 3s 之间(取决于相干积分数)

#### 相干积分数选择

EM2210 电磁超声测厚仪通过独特的相干积分数算法,显著提高了测量过程中的信噪比,从而提高厚度测量的准确性。

当测量工件表面状态较差,或者提离太大时,建议增大相干积分数以保证测量可靠性。

通过如下步骤调节相干积分数:

- 1、接 健开机;
- 2、 按三次 键, 闪烁的 AOXX 出现在显示上, 其中的 XX 就代表相干积分数;
- 4、接 解 确认。

注意:相干积分数越大,测量所需时间越长;默认的相干积分数值是32。

#### 电池充电

当仪器电池电量低于 **25%**时,显示屏指示开始闪烁;当充电器连接上仪器后,显示屏会显示电池充电信息。

检查电量,可按如下方法:

- 1、接 健开机;

充满电至少需要 2 小时,并且建议在关机状态下充电。

#### 注意

电量较低情况下的长时间存储会降低电池容量和缩短电池使用寿命,建议对电池及时充电,尤其是在需要长时间存放的情况下。

### 注意事项

EM2210 PRO 配备了一个永磁性的电磁超声探头,因此在使用过程中需要注意以下几点:

1、 仪器移至刀子、叉子、针器或者其他尖锐工件时,要格外小心,以免受伤。 建议用户在使用时拿住仪器的中后位置,远离探头位置。

- 2、 当测试一个单独的比较轻的工件时,建议将工件小心放置在探头上进行测量。
- 3、 当距离仪器足够近的情况下, 磁卡会被消磁;
- 4、 仪器在使用过程中要轻拿轻放,建议先以 60° 角度与工件表面接触,然后再慢慢将探头垂直放置在工件表面。

在使用过程中,实时检查 EMT2210-1 探头的塑料外壳是非常有必要的;如果该塑料外壳已经损坏导致线圈外露,就必须更换探头了。

#### 注意

长时间使用外壳已损坏的探头会导致仪器彻底报废,同时外露的电磁电磁线圈与金属接触会引起火花,因此要引起足够重视。

### 仪器计量

每一台仪器都通过专业计量和权威机构计量认证。仪器计量结果证实了仪器能否正常使用。如果仪器通过计量测试证实仪器可以正常使用,就会出具相应的计量证书。

### 测试内容

测试包括以下几个内容:

- 1、 外观检查
- 2、 功能测试
- 3、 误差测试

#### 标准试块

每一台验证合格的仪器都会有计量证书或验证合格标志。

计量过程会用到下面的标准试块:

| 厚度,mm    | 粗糙度,μm,不大于 |
|----------|------------|
| 2±0.01   | 10         |
| 10±0.015 | 20         |

 $60\pm0.03$ 

标准试块必须由权威计量机构认证。

#### 测试条件

气温: +5─+30℃

湿度: 80% (25℃)

气压: 86-106KPa

### 测试过程

#### 外观检查

- 操作手册里必须指明标准配置清单;
- 2、 操作手册需要指明产品序列号;
- 3、 仪器没有明显的机械损伤。

#### 功能测试

功能测试依据"仪器描述"章节里的内容,并且使用标准试块进行测试。 功能测试按下述步骤进行:

- 1、 通过标准试样校准仪器:
- 2、 测量标准试块,对于 10mm 的标块来讲,误差要小于 0.04mm;

#### 误差测试

误差测试按下述步骤进行:

- 1、 将仪器放置在 2mm 厚的标快上;
- 2、 校准仪器:
- 3、 在 2mm 厚的标块上测试 5 个不同的点:
- 4、 根据下列公式计算出最大的误差值  $\Delta$ ;

 $\Delta = \max (Hm - Hs)$ 

Hm-测量厚度; Hs-标块厚度;

5、 在 10 和 60mm 厚的标块上重复上述 1—4 步;

测试完每一个标准试块后, △≤0.04 说明误差测试合格。

### 维修工作

### 探头更换

探头塑料外壳损坏以后,就必须进行探头更换,可以参考下列步骤:

- 1、 拧开连接探头和主机的4个螺丝;
- 2、 取下损坏的探头;
- 3、 装上新探头;
- 4、 拧上 4 个连接螺丝。

### 电池更换

电池更换只能由厂家更换,建议每3年更换一次电池。

注意 禁止自行更换电池。

## 运输保存

运输和保存需要满足下列条件:

温度: +5─+30℃

湿度: 80% (25℃)

除了上述运输和保存条件外,运输过程还要防止箱子和机器的机械损伤;长时间保存会降低电池电量,因此需要定期充电,**1**年至少一次。

## 仪器配置

#### 基本配置

主机一台

包装箱一个

适配器一个

操作手册一本

#### 其他选配

10mm 厚的标块一个

外套一个

平板 (带扫描程序), 电缆线和适配器一套

# 厂家质保

厂家提供2年质保,保证产品的完整性和可用性,但以下3种情况除外:

- 1、超出操作手册规定的应用范围;
- 2、 违反操作手册里规定的操作、运输、存储要求和规范;
- 3、 误操作导致的机械损伤

# 质保证书

| 产品类型 | EM2210 PRO 电磁超声笔式高温腐蚀检 |  |
|------|------------------------|--|
|      | 测仪                     |  |
| 序列号  |                        |  |
| 质保时间 |                        |  |
| 生产厂家 | Oktanta 公司             |  |

# 维修记录

| 维修日期 | 损坏形式 | 维修列表 | 完成情况(日期,署 |
|------|------|------|-----------|
|      |      |      | 名)        |
|      |      |      |           |
|      |      |      |           |
|      |      |      |           |
|      |      |      |           |

# 测试记录

| 日期 | 到期时间 | 签名 |
|----|------|----|
|    |      |    |
|    |      |    |
|    |      |    |
|    |      |    |